



extends your EnOcean by a new dimension

# Known Bugs

by

**BootUp** GmbH

Sonnenbergstrasse 460  
CH- 5236 Remigen Switzerland  
phone: +41 56 284 09 21  
fax: +41 56 284 09 22  
mail: [info@bootup.ch](mailto:info@bootup.ch)



---

Beschreibung: Wird ein USB-Schnittstellenkonverter im Betrieb aus dem Schacht gezogen, so hängt sich myHomeControl auf.

---

Problem: **Einzeltastersteuerung / Bedienung am Bildschirm**

Eingang: 2009.08.25 Fix: V1.2 Beta 28.08.2009

Id: 2009.08.25.3

Beschreibung: Ein Schaltaktor wird über Einzeltasten eines PTM Senders gesteuert. Hierzu wird ein Schrittschalterblock verwendet.  
Wird der Schaltaktor direkt über den Bildschirm gesteuert so geht die Synchronität verloren.

---

Problem: **Jalousieaktor von PEHA und Szenen**

Eingang: 2009.08.25 Fix: V1.2 Beta 28.08.2009

Id: 2009.08.25.2

Beschreibung: Die Jalousie wird nicht in die durch die Szene vorgegebene Position gefahren.

---

Problem: **Jalousieaktor von PEHA**

Eingang: 2009.08.25 Fix: V1.2 Beta 28.08.2009

Id: 2009.08.25.1

Beschreibung: Der Jalousieaktor von PEHA schaltet bei einem langen Tastendruck nicht auf „lange Fahrt“ bzw. schaltet nicht in den Freilaufbetrieb.

---

Problem: **Thermokon EasySens Gateway**

Eingang: 2009.08.20 Fix: V1.2 Beta 20.08.2009

Id: 2009.08.20.1

Beschreibung: **myHomeControl®** kann sich nicht auf das Ethernet-Gateway von Thermokon verbinden.